

AUTO DE ARRECADAÇÃO – GRUPO LIBRA BIOENERGIA

I.1 DAS VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELA EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL CONJUNTA

O presente Auto de Arrecadação de Bens foi elaborado com base nas vistorias realizadas pela equipe de campo da Administração Judicial Conjunta, após a decretação da falência do Grupo Libra Bioenergia S.A.

As inspeções ocorreram entre os dias 15 e 17 de julho de 2026, abrangendo as unidades industriais e propriedades rurais localizadas no município de São José do Rio Claro/MT, compreendendo a Usina Libra Bioenergia, a Usina Tellus Mater e a Fazenda Cachoeira de Pau (Áreas A, B e C). Posteriormente, em 31 de julho de 2026, foi realizada vistoria no escritório administrativo do Grupo Libra Bioenergia, situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2.000, Sala 209, Centro Empresarial Cuiabá, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT.

O presente Auto de Arrecadação contém registros fotográficos de parte dos bens localizados, documentando sua existência e as condições verificadas nas datas das inspeções, de modo a formalizar o processo de arrecadação patrimonial da Massa Falida.

Para melhor organização das informações, o Auto de Arrecadação foi estruturado em capítulos específicos. Inicialmente, são apresentados os bens vinculados às unidades industriais do Grupo Libra Bioenergia e da Usina Tellus Mater, contemplando equipamentos e estruturas permanentes, como caldeiras, ternos de moenda, turbinas, colunas de destilação, tanques, reservatórios, redes industriais, galpões, oficinas e demais instalações incorporadas ao parque industrial.

Na sequência, são apresentados os bens localizados nas propriedades rurais, compreendendo a Fazenda Cachoeira de Pau (Áreas A, B e C),

incluindo os respectivos imóveis rurais, áreas, edificações e demais estruturas existentes.

Posteriormente, o Auto de Arrecadação apresenta os bens móveis identificados durante as vistorias, abrangendo veículos leves, caminhões, caminhonetes, tratores, máquinas agrícolas, implementos e demais equipamentos passíveis de deslocamento.

Ao final, são apresentados os registros referentes ao escritório administrativo localizado no município de Cuiabá/MT, contendo fotografias das dependências e dos bens arrecadados no local na data da vistoria.

As fotografias inseridas neste relatório possuem registro automático de data, horário e coordenadas geográficas, permitindo a identificação precisa do local onde cada imagem foi obtida. Dessa forma, as legendas apresentadas abaixo de cada fotografia possuem apenas a finalidade de identificar o respectivo bem fotografado, facilitando sua localização e organização ao longo do Auto.

Durante a arrecadação, foram identificadas inconsistências referentes à duplicidade de registros, constatando-se que o bem nº 2241 encontra-se duplicado com o bem nº 2233, o bem nº 2240 com o bem nº 2234, e o bem nº 2239 com o bem nº 2235. Essas ocorrências foram consideradas durante a elaboração do presente relatório, visando evitar duplicidade na identificação dos bens fotografados.

Por fim, a Administração Judicial ressalva que o presente Auto de Arrecadação não possui caráter exauriente, refletindo os bens e ativos identificados até o presente momento. Os trabalhos de levantamento patrimonial permanecem em curso.

I.I.I. GRUPO LIBRA BIOENERGIA – TELUS MATER

Durante o procedimento de arrecadação realizado nas unidades industriais do Grupo Libra Bioenergia, acompanhadas pelo Sr. Ronaldo e pelo Sr. Henrique, foram identificados e registrados fotograficamente os principais bens industriais pertencentes à massa falida. A inspeção contemplou equipamentos e estruturas utilizadas no processo de produção de etanol, incluindo caldeiras, ternos de moenda, colunas de destilação, turbinas, tanques de armazenamento, geradores, evaporadores, condensadores, alimentadores de cana, redes industriais, sistemas de resfriamento e demais equipamentos instalados nas unidades.



Figura 1 - Localização da destilaria de etanol (TELUS MATER – Usina.).

I.I.I.A. Características Gerais

- Localização: São José do Rio Claro - MT
- Coordenadas Geográficas da sede: [13°48'38.7"S 56°31'46.8"W](#)
- Altitude: 364 metros
- Clima: Aw segundo classificação de Koppen e Geiger – Clima tropical chuvoso de savana
- Precipitação anual: 2.250 mm
- Classificação do solo: Latossolos Vermelho Distróficos típico argilosa, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico médio
- Topografia: Plana ondulada



Figura 2 – Caldeira A Lenha/Bagaco De Cana 01 Retangular Dim 8000x8000x20000 Mm Cap 9000



Figura 3 – Caldeira A Lenha/Bagaco De Cana 02 Retangular Dim 8000x8000x20000 Mm Cap 130000.



Figura 4 – Caldeira A Lenha/Bagaco De Cana 03 Retangular Dim 8000x8000x20000 Mm Cap 45000



Figura 5 – Reservatório Em Concreto Tanque Spray 2 Com Volume De Concreto Da Estrutura 5.040,00 M³



Figura 6 – Reservatório Em Concreto Tanque Spray 1 Com Volume De Concreto Da Estrutura 4.030,00 M³



Figura 7 – Base De Concreto Área De Destilaria Com Volume De Concreto Da Estrutura 3.272,04 M³



Figura 8 – Base De Concreto Tanque Etanol 20.000 M3 Com Volume De Concreto Da Estrutura 1.387,14 M³



Figura 9 – Base De Concreto Da Área De Caldeira Com Volume De Concreto Da Estrutura 1.382,00 M³



Figura 10 – Rede De Vapor C/Tubulação Em Aço Carbono Isolado Em Lã De Rocha Revestido Em Chapa De Alumínio C/Dia



Figura 11 – Tanque Cilindrico Vertical P/Alcool Estrutura Em Aço Carbono Cap 20000 M3 Mca Sermatec



Figura 12 – Alimentador De Cana Tipo Mesa Estrutura Aco Carbono Dim 236000x5000x7000 Mm Mca Dz



Figura 13 – Economizador E Pre-Aquecedor De Ar 01 Estrutura Em Aço Carbono Dim 6000x6000x10000 Mm



Figura 14 – 2 unidades de Coluna de destilação estrutura aco inox dim 4000x20000 mm cap 225935 kg m3/h mca engecorn mod lbr/10



Figura 15 – Cobertura Barracão Moenda Com Área 3.082,00 M²



Figura 16 – Sistema De Resfriamento C/552 Aspersores C/Tubulacao Em Aco Carbono C/Diam 10 Pol Comp 500000 Mm – C



Figura 17 – Base De Concreto Decantação Com Volume De Concreto Da Estrutura 668,16 M³



Figura 18 – 4 unidades da separadora centrífuga estrutura aco inox 60 m3 mca alfa laval mod fesx-512-34-60




Figura 19 – turbina cap 4000 kw mca turbimaq



Figura 20 – turbina cap 4000 kw mca dedini mod dme-450 b



Figura 21 – coluna de destilação estrutura aco inox dim 4000x30000 mm cap 225935 kg m3/h mca imec



Figura 22 – 5 Estruturas De Terno De Moenda Est. Em Aço Carbono Cap 5000 Ton.



Figura 23 – Filtro Rotativo A Vacuo Estrutura Em Aco Carbono Cap 56-5 M2 Dim Diam 4000x10000 Mm Mca



Figura 24 - Turbina Pot 865 Hp Mca Sebturbinas Mod Dme 700



Figura 25 - Base De Concreto Tanques Posto De Combustível Com Volume De Concreto Da Estrutura 472,80 M³



Figura 26 – Coluna de destilação estrutura aço inox dim 4000x30000 mm cap 225935 kg m3/h mca imec



Figura 28 – Alimentador De Cana Tipo Mesa Estrutura Aço Carbono Dim 173000x5000x5000 Mm Mca Zanini.



Figura 27 – 3 Unidades De Tanque Cilindrico Vertical P/Alcool Estrutura Em Aço Carbono Cap 5000 M3.



Figura 29 – 3 Unidades De Base De Concreto Tanque 4 Com Volume De Concreto Da Estrutura 421,01 M³



Figura 30 – Prédio Administrativo Com Área Privativa 450,31 M²



Figura 31 – Prédio Refeitório Com Área Privativa 866,05 M²



Figura 32 – Prédio Almoarifado Com Área Privativa 817,99 M².



Figura 33 – Cobertura Bagaço 2 Com Área 1.430,12 M²



Figura 34 – Turbina do picador de cana pot 1500 w mca sebturbinas mod 800/3me



Figura 35 – Turbina Cap 2605 Kw Mca Abb Mod Zm-55ª



Figura 36 – 2 Unidade De Condensador Estrutura Em Aco Inox Cap 5-8 M3 Diam 1500x3300 Mm Alcool Mca Imec



Figura 37 – Rede De Produto Acabado De Alcool C/Tubulação Em Aco Inox C/Diam 4 Pol Comp 400000 Mm - C/Diam 10 Po



Figura 38 – Condensador Estrutura Em Aco Inox Cap 48 M2 Diam 1300x4000 Mm Mca Conger



Figura 39 – 3 Unidades De Tanque Cilindrico Vertical P/Alcool Estrutura Em Aco Carbono Cap 3000 M3



Figura 40 – Rede Elétrica De Alta Tensão C/Cabo Em Alumínio C/Alma Em Aco C/118 Poste(S) Em Concreto Alt 11000 M



Figura 41 – Redutor De Velocidade Relação 6023-1800 Mca Flender



Figura 42 – Trocador De Calor Estrutura Aco Carbono Vertical Dim 1200x2000x1800 Mm Area De Troca 130 C Mca Alfa



Figura 43 – Condensador Auxiliar Estrutura Em Aco Inox Cap 72 M2 Diam 1200x4000 Mm Mca Conger




Figura 44 – Condensador Auxiliar Estrutura Em Aco Inox Cap 72 M2 Diam 1200x4000 Mm Mca Conger



Figura 45 – Galpão Oficina Com Área 2.291,42 M²



Figura 46 – 3 Unidades De Base De Concreto Tanque 8 Com Volume De Concreto Da Estrutura 247,71 M³



Figura 47 – Transportador De Correntes / Esteirao Estrutura Em Aco Carbono Pot Do Motor 50 Cv Dim 60000x1300x300

I.I.II. FAZENDA CACHOEIRA DE PAU A, B E C.

A arrecadação dos bens imóveis do Grupo Libra Bioenergia foi realizada entre os dias 15 e 17 de julho de 2026, com acompanhamento do Engenheiro Agrônomo Sr. Vilmar, responsável pelas áreas agrícolas da empresa. Durante o procedimento de arrecadação, foram percorridas as propriedades rurais pertencentes ao grupo, contemplando a fazenda Cachoeira de Pau A, B e C e demais áreas cadastradas na relação de bens da Massa Falida.

I.I.II.A. Características Gerais

- Localização: Diamantino - MT
- Coordenadas Geográficas: [13°50'44.6"S 56°32'40.6"W](#)
- Altitude: 578 metros
- Clima: Aw segundo classificação de Koppen e Geiger – Clima tropical chuvoso de savana
- Precipitação anual: 1.750 mm
- Classificação do solo: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico
- Topografia: Plana ondulada
- Área total: 3.054 hectares
- Matrículas:
 - 7045, 7046 e 40959
- Proprietário: Destilaria de Álcool Libra Ltda.



Figura 48 - Terrenos Fazenda Cachoeira De Pau A, B E C



Figura 49 - Fazenda Cachoeira De Pau Área A Matr.: 7045 Com Área (Ha) 1.511,86 Ha



Figura 50 - Fazenda Cachoeira De Pau Área B Matr.: 7046 Com Área (Ha) 1.305,91 H.



Figura 51 - Fazenda Cachoeira De Pau Área C Matr.: 40.959 Com Área (Ha) 236,92 Ha



Figura 52 - Imagem Aérea Da Área De Cana-De-Açúcar – Fazenda Cachoeira De Pau




Figura 53 - Imagem Aérea Da Área Com Grãos – Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 54 - Imagem Aérea Da Área De Cana-De-Açúcar – Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 55 - Imagem Aérea Da Área De Cana-De-Açúcar – Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 56 - Imagem Aérea Da Área De Cana-De-Açúcar- Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 58 - Imagem Da Área De Cana-De-Açúcar- Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 57 - Imagem Da Área De Cana-De-Açúcar – Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 59 - Imagem Da Área De Cana-De-Açúcar – Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 60 - Imagem Aérea Da Área De Pastagem – Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 62 - Imagem Aérea Da Área De Pastagem – Fazenda Cachoeira De Pau




Figura 61 - Imagem Aérea Da Área De Pastagem – Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 63 - Imagem Aérea Da Área De Pastagem – Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 64 - Imagem Da Área De Pecuária. – Fazenda Cachoeira De Pau



Figura 65 - Imagem Da Área De Pecuária. – Fazenda Cachoeira De Pau

I.I.III. BENS MOVEIS.

A arrecadação dos bens móveis do Grupo Libra Bioenergia foi realizada entre os dias 15 e 17 de julho de 2026, com acompanhamento do Sr. Ronaldo e do Engenheiro Agrônomo Sr. Vilmar. Durante o procedimento de arrecadação, foram identificados e registrados fotograficamente os principais bens móveis constantes na relação patrimonial da Massa Falida, abrangendo caminhões, caminhonetes, veículos leves, tratores, máquinas agrícolas, implementos e demais equipamentos móveis localizados nas unidades vistoriadas. As fotografias apresentadas na sequência possuem registro automático de data, horário e coordenadas geográficas, sendo as legendas utilizadas exclusivamente para identificação dos respectivos bens.



Figura 66 - Imagem Da Hilux (Solos) Njv-3776



Figura 68 - Imagem Do Fiat Uno – Kae – 4616



Figura 67 - Imagem Da Hilux (Solos) Njv-3776



Figura 69 - Imagem Do Fiat Uno – Kae – 4616.



Figura 70 - Imagem Fiat Ducato Ambulancia – Kam-3454



Figura 71 – Imagem Fiat Ducato Ambulancia – Kam-3454



Figura 72 - Imagem Do Fiorino Furgão Npq-8524.



Figura 73 - Imagem Do Fiorino Furgão Npq-8524.



Figura 74 - Imagem Da Fiat Strada Placa: Qbn - 9924.



Figura 76 - Imagem Da Fiat Strada Placa: Oad-4613



Figura 75 - Imagem Da Fiat Strada Placa: Qbn - 9924.



Figura 77 - Imagem Da Fiat Strada Placa: Oad-4613



Figura 78 - Imagem Caminhão Mb 1218 – Placa: Keq – 7378.



Figura 79 - Imagem Caminhão Mb 1218 – Placa: Keq – 7378.



Figura 80 - Imagem Do Caminhão Mb2423k- Placa: Njb-6979.



Figura 81 - Imagem Do Caminhão Mb2423k- Placa: Njb-6979.



Figura 82 – Imagem Do Caminha Mb 1313 Pipa – Placa: Aq-9163.



Figura 84 - Imagem Do Caminhão Pipa .



Figura 83 - Imagem Do Caminhão Mb 1313 Pipa – Placa: Aq-9163.



Figura 85 - Imagem Do Caminhão Pipa



Figura 86 - Imagem Do Caminhão Mb 2831 Pipa – Placa: Kab-5511.



Figura 88 – Imagem Caminhão Ford Cargo 1317e- Placa: Jys-2796



Figura 87 - Imagem Do Caminhão Mb 2831 Pipa – Placa: Kab-5511.



Figura 89 - Imagem Caminhão Ford Cargo 1317e- Placa: Jys-2796.



Figura 90 – Imagem Caminhão Ford Cargo 1317e- Placa: Jys-3096



Figura 92 – Imagem Camionete F-4000 Placa: Kao-4549



Figura 91 - Imagem Caminhão Ford Cargo 1317e- Placa: Jys-3096



Figura 93 - Imagem Camionete F-4000 Placa: Kao-4549a



Figura 94 - Imagem Do Caminhão Mb-710 Placa: Niy-6378.



Figura 95 - Imagem Do Caminhão Mb-710 Placa: Niy-6378.



Figura 96 - Imagem Do Caminhão F-4000 Placa: Kam-0989



Figura 97 - Imagem Do Caminhão F-4000 Placa: Kam-0989.



Figura 98 - Imagem Do Caminhão Mb L-1620 Munk Placa: Lzg -4278.



Figura 99 - Imagem Do Caminhão Mb L-1620 Munk Placa: Lzg -4278. .



Figura 100 - Imagem Da Camionete F-4000 Placa: Kan-0989.



Figura 101 - Imagem Da Camionete F-4000 Placa: Kan-0989.



Figura 102 - Imagem Da Camionete F-4000 Placa: Kap-0898



Figura 104 - Imagem Da Camioneta F-4000 Placa: Kag-0411.



Figura 103 - Imagem Da Camionete F-4000 Placa: Kap-0898



Figura 105 - Imagem Da Camioneta F-4000 Placa: Kag-0411.



Figura 106 – Imagem Do Caminhão Worker 26-260e Placa: Avm6g70.



Figura 108 – Imagem Do Caminhão Mb 1318 Placa: Niz-5998



Figura 107 - Imagem Do Caminhão Worker 26-260e Placa: Avm6g70.



Figura 109 - Imagem Do Caminhão Mb 1318 Placa: Niz-5998



Figura 110 – Imagem Do Caminhão Caçamba Desativada Nº 52



Figura 112 - Imagem Do Caminhão Caçamba Desativada Nº 13




Figura 111 - Imagem Do Caminhão Caçamba Desativada Nº 52



Figura 113 - Imagem Do Caminhão Caçamba Desativada Nº 13.



Figura 114 – Imagem Caminhão Basculante Mb/Lk 1620 Placa: Kdç-0184



Figura 116 – Imagem Do Caminhão Mb1941 Placa Bw1 4590



Figura 115 – Imagem Caminhão Basculante Mb/Lk 1620 Placa: Kdç-0184



Figura 117 – Imagem Reboque Pipa Placa: Jyy-3748



Figura 118 – Imagem Reboque Pipa Placa: Jyy-3748



Figura 120 – Caminhão Sucata Desativado.




Figura 119 – Caminhão Sucata Desativado.



Figura 121 – Caminhão Sucata Desativado.



Figura 122 – Caminhão Sucata Desativado.



Figura 124 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4. (Nº 283)



Figura 123 - Imagem Do Trator Case Farmall - N°280



Figura 125 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4. (Nº 283)



Figura 126 - Imagem Do Trator Farmall (N° 286)



Figura 128 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4



Figura 127 - Imagem Do Trator Farmall (N° 286)



Figura 129 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4.



Figura 130 - Imagem Do Trator Faramall. N° 289.




Figura 132 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4. N° 279



Figura 131 - Imagem Do Trator Faramall. N° 289.



Figura 133 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4. N° 279



Figura 134 – Imagem Do Trator Massey Ferguson 290, N° 201.



Figura 136 – Imagem Do Trator Valmet 1780/4 N° 281.



Figura 135 – Imagem Do Trator Valmet 1780/4 N° 245.



Figura 137 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4 N° 281.



Figura 138 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4 N° 280.



Figura 140 - Trator Sobre Rodas Mca Massey Ferguson Mod 290 (N° 6686)



Figura 139 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4 N° 280.



Figura 141 - Trator Sobre Rodas Mca Massey Ferguson Mod 290 (N° 6686)



Figura 142 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4 N° 282.



Figura 144 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4 N° 277



Figura 143 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4 N° 282.



Figura 145 - Imagem Do Trator Valmet 1780/4 N° 277



Figura 146 – Trator Massey Ferguson 290 N 234



Figura 148 – Trator Valmet 1380/4 N 245



Figura 147 – Trator Massey Ferguson 290 N 234



Figura 149 – Carreta Cultivo Químico - N 698



Figura 150 – Imagem Do Uniport 2000lts N° 270




Figura 152 - Imagem Do Uniport 2000lts N° 271



Figura 151 - Imagem Do Uniport 2000lts N° 270



Figura 153 - Imagem Do Uniport 2000lts N° 271



Figura 154 - Imagem Do Implemento Uniport 3000 Lts N° 285.




Figura 155 – Imagem Do Implemento Uniport 3000 Lts N° 285.



Figura 156 – Imagem Do Pulverizador Jactor 2 Rodas. N° 760.



Figura 157 - Imagem Do Pulverizador Jactor 2 Rodas. N° 760.



Figura 158 - Imagem Do Implemento Motocona N° 498.



Figura 159 - Imagem Do Implemento Motocona N° 498.



Figura 160 - Imagem Do Implemento Motocana N° 493.




Figura 161 - Imagem Do Implemento Motocana N° 493.



Figura 162 - Imagem Do Implemento Motocana N° 484



Figura 164 – Imagem Do Implemento Motocana N° 497.



Figura 163 - Imagem Do Implemento Motocana N° 495.



Figura 165 - Imagem Do Implemento Motocana N° 497.



Figura 166 - Imagem Do Implemento Motocana



Figura 168 – Imagem Do Implemento Motocana



Figura 167 - Imagem Do Implemento Motocana



Figura 169 - Imagem Do Implemento Motocana Nº 485



Figura 170 - Imagem Da Carreta Distribuidora De Torta Sermag – 789.



Figura 171 - Imagem Da Carreta Distribuidora De Torta Sermag – 789.



Figura 172 - Imagem Do Implemento Distribuidor De Torta. N° 791



Figura 173 - Imagem Do Implemento Distribuidor De Torta. N° 791



Figura 174 - Imagem Do Implemento Distribuidor De Torta. N° 792.



Figura 176 - Carreta Distribuidora De Torta Sermag - N° 792.



Figura 175 - Imagem Do Implemento Distribuidor De Torta. N° 792.



Figura 177 - Distribuidor De Calcario. - N° 762



Figura 178 - Imagem Do Equipamento Grua Movel (Grover).



Figura 180 - Imagem Do Reboque De Área De Vivencia




Figura 179 - Imagem Do Equipamento Grua Movel (Grover).




Figura 181 - Imagem Do Reboque De Área De Vivencia



Figura 182 – Imagem Do Reboque Construído Para Área De Vivencia (Nº556)



Figura 184 - Imagem Da Casa De Vivencia.



Figura 183 - Imagem Do Reboque Construído Para Área De Vivencia (Nº556)



Figura 185 – Imagem Do Reboque Randon (Área De Vivência Nº 598)




Figura 186 - Imagem Do Reboque Randon (Área De Vivência N° 560)



Figura 188 – Imagem Da Área De Vivência N° 811



Figura 187 - Imagem Da Área De Vivência N° 811.



Figura 189 – Imagem Da Área De Vivência



Figura 190 – Imagem Da Área De Vivência N° 554



Figura 192 - Imagem Da Roçadeira Hidráulica N° 770




Figura 191 - Imagem Da Roçadeira Hidráulica N° 770



Figura 193 - Imagem Do Cobridor De Cana N° 716.



Figura 194 - Imagem Do Cobridor De Cana Nº 716.



Figura 196 – Cobridor De Cana N 714.



Figura 195 – Imagem Do Cobridor De Cana Nº 712.



Figura 197 - Imagem Do Cobridor De Cana N ° 713




Figura 198 – Imagem da ensiladora de grãos Outgrain 200- Marcher.



Figura 200 - Imagem da ensiladora de grãos Outgrain 200- Marcher.




Figura 199 - Imagem da ensiladora de grãos Outgrain 200- Marcher.



Figura 201 - Imagem da ensiladora de grãos Outgrain 200- Marcher.



Figura 202 - Imagem Da Extratora De Grãos Outgrain 200- Marcher.



Figura 204 - Imagem Da Extratora De Grãos Outgrain 200- Marcher.



Figura 203 - Imagem Da Extratora De Grãos Outgrain 200- Marcher.



Figura 205 - Imagem Do Vagão De Forrageira.



Figura 206 - Imagem Do Vagão De Forrageira.



Figura 208 – Imagem Bazuca Stara Reboque Ninja 25000.



Figura 207 – Imagem Da Ensiladeira De 6 Pés.



Figura 209 - Imagem Bazuca Stara Reboque Ninja 25000



Figura 210 - Imagem Da Bazuca Graneleira K.30.000



Figura 212 - Imagem Da Moto Em Manutenção Placa Kae-0062.



Figura 211 - Imagem Da Bazuca Graneleira K.30.000



Figura 213 - Imagem Da Moto Em Manutenção Placa Kae-0062.



Figura 214 – Imagem Da Adubadora E Semeadora Vigon Ps603 N° 720.



Figura 215 - Imagem Da Adubadora E Semeadora Vigon Ps603 N° 720.



Figura 216 - Imagem Do Motor De Irrigação N° 535.



Figura 217 - Imagem Do Motor De Irrigação N° 535.



Figura 218 - Imagem Do Conjunto De Irrigação.



Figura 220 – Imagem Do Motor De Scania Para Irrigação N° 536



Figura 219 – Conjunto De Irrigação N° 521



Figura 221 – Conjunto De Irrigação Mvm 6 Cil N° 524



Figura 222 – Conjunto De Irrigação Mvm 6 N° 520



Figura 223 – Imagem Do Implemento Motoniveladora Caterpillar N236



Figura 224 – Imagem Do Implemento Motoniveladora Caterpillar N236



Figura 225 - Imagem Do Sucador Dmb. N° 700 E 704.



Figura 226 – Imagem Do Reboque Arsenal.



Figura 228 - Imagem Do Implemento Civemasa



Figura 227 – Arador Subsolador - N ° 754.



Figura 229 - Imagem Do Implemento Civemasa



Figura 230 – Imagem Do Implemento Grade Aradora Baldan Nº 798.



Figura 232 - Imagem Do Implemento Grade Aradora Baldan Nº 793



Figura 231 - Imagem Do Implemento Grade Aradora Baldan Nº 798.



Figura 233 - Imagem Do Implemento Grade Aradora Baldan Nº 793



Figura 234 - Imagem Do Implemento Grade Aradora Baldan N° 796



Figura 236 - Imagem Do Implemento Grade Aradora Baldan N° 721



Figura 235 - Imagem Do Implemento Grade Aradora Baldan N° 796



Figura 237 - Imagem Do Implemento Grade Aradora Baldan N° 721.



Figura 238 - Imagem Da Roçadeira De Arrasto N° 769.



Figura 239 - Imagem Da Roçadeira De Arrasto N° 769.



Figura 240 – Grade Aradora Baldan N° 794



Figura 241 – Grade Aradora Baldan N° 794



Figura 242 - Imagem Do Implemento Baldan



Figura 244 – Imagem Da Grade Arradora Baldan Nº 795



Figura 243 - Imagem Do Implemento Baldan



Figura 245 – Imagem Da Grade Arradora Baldan Nº 795



Figura 246 – Grade Aradora Baldan – N 793.



Figura 248 - Imagem Do Cultivador De 2 Hast. N° 709



Figura 247 – Imagem Do Cultivador De 2 Hast. N° 709




Figura 249 - Imagem Do Cultivador De 2 Hast. N° 710



Figura 250 - Imagem Do Cultivador De 2 Hast. N° 710



Figura 252 - Imagem De Carreta De Construção Própria.



Figura 251 – Imagem Do Reboque N° 617 Placa: Mun – 0804.



Figura 253 – Imagem Do Reboque De N° 590



Figura 254 - Imagem Do Reboque De N° 572



Figura 256 – Conjunto De Irrigação.



Figura 255 – Conjunto De Irrigação - N ° 534



Figura 257 – Bomba De Comb. Vazão 50 L/Min Mca Wayne Mod 3g2207 P- N ° B 001.



Figura 260 – Bomba De Combustivel Vazão 50 L/Min Mca Wayne Mod 3g2207 P – N ° B 003.



Figura 261 – Bomba De Combustivel Vazão 50 L/Min Mca Wayne Mod 3g2207 P – N ° B 005.



Figura 262 – Bomba De Combustível Vazão 50 L/Min Mca Wayne Mod 3g2207 P– N ° B 005.




Figura 264 – Bomba De Comb. Vazão 50 L/Min Mca Wayne Mod 3g2207 P– N ° B 006.



Figura 263 – Bomba De Combustível Vazão 50 L/Min Mca Wayne MOD 3G2207 P. – N ° B 006.



Figura 265 – Bomba De Combustível Vazão 50 L/Min Mca Wayne Mod 3g2207 P–



Figura 266 – Bomba De Combustível Vazão 50 L/Min Mca Wayne Mod 3g2207 P.



Figura 268 – Bomba De Combustível Vazão 50 L/Min Mca Wayne Mod 3g2207 P – N ° B 003.



Figura 267 – Unidade De Filtragem Vazão 4300 M3/H Mca OLEOFIL MOD OF4800



Figura 269 – Unidade De Filtragem Vazão 4300 M3/H Mca Oleofil Mod Of4800.



O procedimento de arrecadação de bens no Escritório Administrativo do Grupo Libra Bioenergia foi realizado no dia 31 de julho de 2026, no município de Cuiabá/MT, com acompanhamento do Sr. Almir. Durante o procedimento, foram inspecionadas as dependências administrativas, sendo realizado o registro fotográfico dos ambientes e dos bens existentes no local, como mobiliários, equipamentos de informática, arquivos e demais itens vinculados às atividades administrativas da empresa. As fotografias apresentadas na sequência possuem registro automático de data, horário e coordenadas geográficas, sendo as legendas utilizadas exclusivamente para identificação dos bens e ambientes fotografados.






Figura 273 – Armario Baixo Em Madeira C/2 Porta(S) Mca Bortolini




Figura 275 – Armario Baixo Em Madeira C/2 Porta(S) Mca Bortolini



Figura 274 – Armario Baixo Em Madeira C/2 Porta(S) Mca Bortolini



Figura 276 – Armario Baixo Em Madeira C/2 Porta(S) Mca Bortolini



Figura 277 – Armario Baixo Em Madeira C/2 Porta(S) Mca Bortolini



Figura 279 – Armario Em Madeira C/1 Porta(S)




Figura 278 – Armario Baixo Em Madeira C/2 Porta(S) Mca Bortolini



Figura 280 – Armario Em Madeira C/1 Porta(S)



Figura 281 – Poltrona Fixa Estofada Em Courvin C/ Bracos



Figura 283 – Armario Baixo Em Madeira C/ 2 Porta(S) Mca Bortolini



Figura 282 – Poltrona Fixa Estofada Em Courvin C/ Bracos



Figura 284 – Armario Baixo Em Madeira C/ 2 Porta(S) Mca Bortolini



Figura 285 – Armario Baixo Em Madeira C/2 Porta(S) Mca Bortolini



Figura 286 – Armario Baixo Em Madeira C/2 Porta(S) Mca Bortolini




Figura 287 – Monitor De Video De 22 Pol Tipo Led Mca Philips Mod 223v



Figura 288 – Monitor De Video De 22 Pol Tipo Led Mca Philips Mod 223v



Figura 289 – Monitor De Video De 22 Pol Tipo Led Mca Samsung Mod Ls22e310




Figura 291 – Computador Completo Com Monitor E Microcomputador




Figura 290 – Monitor De Video De 22 Pol Tipo Led Mca Samsung Mod Ls22e310




Figura 292 – Televisor De 32 Pol Tipo Led Mca Lg



Figura 293 – Microcomputador



Figura 295 – Frigobar Mca



Figura 294 – Jogo Com 5 Cadeiras De Escritorios.



Figura 296 – Frigobar Mca




Figura 297 – Bebedouro Elettrico Industrial C/2 Torneira(S)



Figura 299 – Impressora



Figura 298 – Bebedouro Elettrico Industrial C/2 Torneira(S)



Figura 300 – Impressora




Figura 301 – Armario Baixo Em Madeira C/2 Porta(S) Mca Bortolini



Figura 302 – Armario Baixo Em Madeira C/2 Porta(S) Mca Bortolini.



Figura 303 – Impressora Multifuncional Mca Samsung Mod Proxpress M4070fr



Figura 304 – Impressora Multifuncional Mca Samsung Mod Proxpress M4070fr